



Varias cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla durante su migración hacia África

- Varias cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla y ANSE exige corregir urgentemente los apoyos peligrosos.



Varias cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla durante su migración hacia África

África aves migratorias naturaleza

<https://www.ecoticias.com/naturaleza/varias-ciguenas-mueren-electrocutadas-en-un-tendido-electrico-de-yecla>

Sandra M.G.

Miércoles, 19 agosto 2026

Periodista

Varias **cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla**. La Asociación Naturalista del Sureste denunció ante las autoridades ambientales murcianas el fallecimiento por electrocución de varios ejemplares. El suceso ocurrió en un tendido eléctrico que carecía del aislamiento obligatorio para proteger la fauna.

Las **aves afectadas formaban parte de bandadas migratorias** compuestas por cientos de ejemplares procedentes del norte europeo. Durante su trayecto hacia África, las cigüeñas utilizaron infraestructuras urbanas y torres de alta tensión como puntos de descanso.

Integrantes de colectivos ecologistas hallaron varios ejemplares muertos y **constataron la peligrosidad de las infraestructuras**, trasladando además un individuo herido al centro de recuperación regional. El tramo afectado se ubica dentro de un espacio de protección para la avifauna formalmente regulado.

Varias cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla

ANSE ha denunciado ante la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la muerte por electrocución de varias **cigüeñas blancas** (*Ciconia ciconia*) en un tendido eléctrico del término municipal de Yecla, que aparentemente no cuenta con la protección necesaria y se encuentra dentro de una zona de protección del Real Decreto 1432/2008. Los hechos se han producido en los últimos días, **coincidiendo con el paso migratorio de las aves que** , procedentes del norte de Europa, se dirigen principalmente hacia las zonas de invernada en África.

Durante los últimos días, diferentes grupos de cigüeñas blancas, algunos formados por más de 500 ejemplares, han utilizado tejados de viviendas y naves industriales, y apoyos del tendido eléctrico de **Yecla y su entorno como lugar de parada y descanso durante su migración hacia África.**

Varias **cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla** . También fueron observados grandes grupos de la misma especie en el término municipal de Cehegín. Naturalistas de la zona y del grupo ANIDA han remitido a ANSE información sobre dos ejemplares muertos tras posarse en los apoyos eléctricos. Además, otra cigüeña herida y recogida bajo el tendido eléctrico ha sido **trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.**

Zonas de Protección para la Avifauna de la Región de Murcia

El tendido se encuentra dentro de una de las Zonas de Protección para la Avifauna de la Región de Murcia, establecidas en aplicación del Real Decreto 1432/2008 para reducir la mortalidad de aves por electrocución y colisión. Estas zonas incluyen áreas de especial importancia para la reproducción, alimentación, dispersión o concentración de aves protegidas.

Varias cigüeñas mueren electrocutadas en un tendido eléctrico de Yecla . Ante los casos detectados, **ANSE** ha pedido a la Administración que investigue lo ocurrido, inspeccione el tendido y sus apoyos y compruebe si hay más ejemplares afectados en los alrededores. También solicita que se determine la titularidad de la línea y se revisen otros apoyos cercanos que puedan presentar el mismo riesgo.

La asociación reclama que **los apoyos peligrosos sean corregidos de forma urgente** con medidas eficaces y duraderas, y recuerda que la electrocución de aves protegidas y/o amenazadas en zonas de protección para las aves en aplicación del Real Decreto 1432 podría ser constitutiva de delito, especialmente en aquellos apoyos donde ya se han detectado electrocuciones con anterioridad.

La entidad conservacionista exigió **la inspección inmediata de la línea, la determinación de responsabilidades y la corrección urgente de los apoyos** . Asimismo, recordó que la falta de medidas preventivas puede constituir un delito ambiental grave.