

## **Dos nuevas instalaciones con tejas fotovoltaicas se incendian en Alemania**

- Por el momento, los bomberos indican que todavía no se conoce el origen de los incendios, y tanto en Coswig como en Radebeul continúan las investigaciones.



<https://www.pv-magazine.es/2026/07/24/dos-nuevas-instalaciones-con-tejas-fotovoltaicas-se-incendian-en-ale...>

Pilar Sánchez Molina

**Viernes, 24 julio 2026**

Dos instalaciones con tejas fotovoltaicas se incendiaron en pocas horas de diferencia en el estado alemán de Sajonia, después de que ya se registraran otros dos incidentes similares en mayo y junio.

El primero de los incendios se produjo en Radebeul, donde los bomberos voluntarios recibieron un aviso de emergencia. A su llegada, el tejado ya estaba envuelto en llamas, aunque lograron evitar que el fuego se propagara, según informó LausitzNews.de. Durante la intervención, una bombera resultó herida leve. Las imágenes difundidas muestran que la cubierta estaba formada por tejas fotovoltaicas.

Poco después, los servicios de emergencia recibieron un segundo aviso en la localidad vecina de Coswig, donde también se incendió una instalación integrada con tejas solares.

Según el informe de los bomberos de Coswig, ya durante el desplazamiento era visible una intensa columna de humo y, a su llegada, el fuego se había extendido al interior del edificio. Los equipos iniciaron las labores de extinción tanto desde el interior como desde el exterior mediante una plataforma telescópica.

Para acceder a posibles focos ocultos fue necesario desmontar parte de la cubierta, abrir zonas del falso techo y revisar toda la estructura mediante cámaras termográficas. Las labores de extinción se prolongaron durante aproximadamente tres horas y media.

Por el momento, los bomberos indican que todavía no se conoce el origen de los incendios, y tanto en Coswig como en Radebeul continúan las investigaciones.

## Las tejas no pertenecían a Solteq

Los incendios registrados en mayo y junio afectaron a instalaciones equipadas con tejas fotovoltaicas de Solteq, aunque las investigaciones no concluyeron que estos productos fueran la causa del fuego.

En los dos nuevos incidentes, las tejas solares pertenecían a otros fabricantes. Solteq confirmó a **pv magazine** que los modelos afectados no forman parte de su catálogo.

Tras los sucesos de la pasada primavera, la empresa introdujo nuevas medidas preventivas, entre ellas la obligación de instalar una lámina impermeable no combustible bajo las cubiertas solares y la recomendación de incorporar sistemas adicionales de protección contra incendios.

El portavoz de Solteq reiteró que, hasta la fecha, ningún tejado fotovoltaico fabricado por la compañía ha sido identificado como origen de un incendio. La empresa opera en el mercado fotovoltaico desde 2010.